VISITE DE LEVEE DE RESERVES SUITE CONTRÔLE QUINQUENNAL

Date de contrôle quinquennal : 11/05/2011 (FJ)
Date de visite de levée de réserves : 21/03/2013 (JJB)

Num appareil	1976
Adresse	RESIDENCE AUGUSTA - 7 Augusta
CP	92160
Ville	ANTONY
Localisation	Bâtiment C

DEFAUT	OBSERVATIONS RELEVEES LORS DU CONTRÔLE QUINQUENNAL	ETAT
Anomalies	1.6. Ventilation haute de la gaine obstruée	
Anomalies	9.3. Absence de balustrades sur le toit de cabine (Distance supérieure à 20mm entre la cabine et les parois de la gaine)	Levée
Anomalies	11.3. Vitesse de déclanchement du limiteur de vitesse supérieure à 1,30 m/S (Prise 1,40m/S)	Levée
Anomalies	11.4. Absence d'un dispositif de protection contre la survitesse en montée	Levée
Anomalies	13.5. Protection insuffisante des points rentrants de la poulie de mouflage du contrepoids	
Non conformité I	I.5 - Remplacer le limiteur de vitesse par un modèle homologué adapté à la vitesse de l'appareil	Levée
Non conformité II	II.6 - Améliorer la protection des points rentrants de la poulie du contrepoids	Levée
Non conformité III	III.2 - Installer un dispositif de protection contre la survitesse en montée des ascenseurs équilibré de plus de 4 personnes ou de plus de 320 KG de charge utile	

SAS ECOMEX Conseil • 4 Parvis de Saint Maur • 94100 SAINT MAUR
Tél. : 01 55 12 59 80• Fax : 01 43 97 31 88 • : contact@ecomex.fr